

1. Produkt- und Unternehmensidentifikation

- **Produktname:** Hngekorb Pflanzen Metall Rostoptik H30/33,5/40cm 3er-Set
- **Hersteller/Importeur:**
- **Adresse:**
- **Kontakt:**

2. Beschreibung des Produkts

- **Verwendungszweck:** Blecheimer und Zinkgefe fr Dekoration, Gartenarbeit oder Aufbewahrung.
- **Materialzusammensetzung:**
 - **Materialien:** Zink, Stahlblech, ggf. Lackierungen oder Schutzbeschichtungen.
 - **Oberflchenbehandlung:** Verzinkung, Farbbeschichtungen oder Antikorrosionsmittel.

3. Mgliche Gefahren

- **Mechanische Verletzungsgefahr:** Scharfe Kanten knnen Schnitte verursachen.
- **Chemische Belastung:** Bei abbltternden Lackierungen oder Beschichtungen.
- **Korrosionsgefahr:** Bei Kontakt mit Feuchtigkeit kann das Material rosten.

4. Sicherheitshinweise

4.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Scharfe Kanten vermeiden:** Bei Verarbeitung oder Transport Handschuhe tragen.
- **Nicht fr Lebensmittel geeignet, sofern nicht ausdrcklich gekennzeichnet.**
- **Von Kindern fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.**

4.2 Hinweise zur Nutzung

1. Blecheimer und Zinkgefe nur fr den vorgesehenen Zweck verwenden.
2. Bei sichtbaren Schden (z. B. Risse, Rost) die Nutzung einstellen.
3. Keine aggressiven Chemikalien oder Suren in den Gefen lagern.
4. Bei Nutzung im Auenbereich regelmig auf Korrosion prfen.

4.3 Lagerungshinweise

- Trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schtzen, um Materialvernderungen zu minimieren.

5. Erste-Hilfe-Manahmen

- **Bei Schnittverletzungen:** Wunde reinigen, desinfizieren und bei Bedarf rztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
- **Bei Hautkontakt mit Rost oder Beschichtungen:** Mit Wasser und Seife grndlich reinigen.
- **Bei Einatmen von Staub (z. B. durch Rost):** Frischluftzufuhr sicherstellen, bei Beschwerden rztlichen Rat einholen.

6. Brandbekmpfungsmanahmen

- **Geeignete Lschmittel:** CO₂, Schaum, Pulver.
- **Besondere Manahmen:** Bei lackierten oder beschichteten Gefen Atemschutz tragen.
- **Material selbst ist nicht brennbar,** jedoch knnen Beschichtungen Rauch und Dmpfe abgeben.

7. Lagerung und Transport

- **Lagerung:**
 - Trocken und vor mechanischen Beschdigungen schtzen.
 - Bei Stapelung auf Stabilitt achten.
- **Transport:**
 - Vor Sten und Kratzern schtzen, um Oberflchenbeschdigungen zu vermeiden.

8. Entsorgungshinweise

- **Metallrecycling:** Blecheimer und Zinkgefe bei zugelassenen Recyclingstellen abgeben.
- Beschichtete oder lackierte Materialien gem den lokalen Vorschriften entsorgen.
- Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften recyceln.

9. Zustzliche Informationen

- Weitere Details zur sicheren Verwendung finden Sie in der Anleitung auf der Produktverpackung.
- Fragen? Kontaktieren Sie uns unter .